

Prohlídka kanalizace TV kamerou



Datum prohlídky:		Dodavatel:	
20. 10. 2017		Krték kanalizace s.r.o., Vodařská 7, Brno 61900	
Zákazník:	Adresa kde byla prohlídka provedena:	Mobil:	Email:
		602 792 021	info@stroer-kanalizace.cz
	Cejl 10	Net.:	www.stroer-kanalizace.cz
		IČO:	28313704
		DIČ:	CZ28313704

Vlastnosti potrubí:	Typ potrubí: jednotné
Směr prohlídky č. 1.:	Materiál: BEO DN 400/500

Prohlídka vejčitého potrubí z obdelníkové revizní šachty ve dvoře směrem proti toku:

Začátek prohl. (m):	Konec prohl. (m)	Popis kanalizace	Klasifikace poruchy
------------------------	---------------------	------------------	------------------------

0,00m		Revizní šachta	
0,00m - 38,60m		Eroze vnitřního povrchu betonového potrubí: Tvoří se díry ve spodní a horní části potrubí, Místa naplavené odpadní látky v potrubí	3 - 4
0,40m		Kameninová přípojka, poloha: 10 hod.	
3,60m - 4,00m		Zvětralé potrubí - díry ve spodní části potrubí	2 - 3
3,95m		Kameninová přípojka, poloha: 9 hod., Litinová přípojka, poloha: 10 hod.	
7,85m		Betonová přípojka, poloha: 2 - 3 hod.	
10,10m		Litinová přípojka, poloha: 10 hod.	
17,35m		Betonová přípojka, poloha: 11 hod.	
21,00m - 21,70m		Zvětralé potrubí - tvoří se díry v pravé části potrubí	3 - 4
32,00m		Betonová přípojka, poloha: 9 - 10 hod.	
33,50m		Betonová přípojka, poloha: 10 hod.	
33,50m - 34,20m		Podélná prasklina v levé části stěny potrubí	3
36,60m - 36,90m		Zvětralé potrubí - tvoří se díry v levé části potrubí	3
36,95m		Prasklina pravé části stěny potrubí	2
37,00m		Litinová přípojka, poloha: 2 hod.	
37,80m		Kameninová přípojka, poloha: 8 hod. (zborcená)	2
38,00m		Napojení do revizní šachty	
38,60m		Betonová přípojka, poloha: 4 hod.	
	38,60m	Celkem - prohlídka ukončena	