

# Prohlídka kanalizace TV kamerou



Datum prohlídky:		Dodavatel:	
20. 10. 2017		Krtek kanalizace s.r.o., Vodařská 7, Brno 61900	
Zákazník:	Adresa kde byla prohlídka provedena:	Mobil:	Email:
		602 792 021	info@stroer-kanalizace.cz
	Cejl 10	Net.:	www.stroer-kanalizace.cz
		IČO: 28313704	DIČ: CZ28313704

Vlastnosti potrubí:	Typ potrubí: jednotné
Směr prohlídky č. 2.:	Materiál: BEO DN 400/500

Prohlídka vejčitého potrubí z obdelníkové revizní šachty ve dvoře směrem po toku do hlavního řádu:

Začátek prohl. (m):	Konec prohl. (m):	Popis kanalizace	Klasifikace poruchy
0,00m		Revizní šachta	
0,00m - 20,25m		Eroze vnitřního povrchu betonového potrubí	4 - 5
0,10m		Plastová přípojka, poloha: 10 hod.	
17,95m - 18,75m		Překlady v horní části stěny potrubí	
20,25m		Napojení do hlavního řádu	
	20,30m	Celkem - prohlídka ukončena	

## Klasifikace poruch – vysvětlivky:

6 – bez poruch
5 – drobná porucha
4 – porucha menšího rozsahu
3 – porucha většího rozsahu
2 – vážná porucha
1 – havarijný stav

## Poznámky:

k této zprávě o provedené prohlídce kanalizace je přiložen záznam prohlídky

Krtek kanalizace s.r.o.

Vodařská 5/4/7

619 00 Brno

DIČ: CZ28313704